

073

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер  
ОАО «Мозырский спирто-  
водочный завод»  
С.К.Богданик  
25.07, 2019 г

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
N 1

**Комиссия в составе:**  
председатель комиссии: Главный энергетик  
(должность)  
члены комиссии: Начальник УТиВ:  
(должность)  
Главный механик:  
(должность)

Тамилин В.В.  
(инициалы, фамилия)  
Жерело Ю.М.  
(инициалы, фамилия)  
Дюбанов К.Н.  
(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта  
**трубопроводов прямой и обратной теплофикационной воды  
по заводу**

установлено, что используемый т/с имеет металл 100% чистое  
(описание дефектов / их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий  
производства работ, которые характеризуются следующими факторами \_\_\_\_\_  
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:  
мса стропильные или автовышки  
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ  
работы на высоте;


Комиссия в составе:  
председатель комиссии: Главный энергетик  
(должность)  
члены комиссии: Начальник УТиВ:  
(должность)  
Главный механик:  
(должность)

Тамилин В.В.  
(инициалы, фамилия)  
Жерело Ю.М.  
(инициалы, фамилия)  
Дюбанов К.Н.  
(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
<b>Узел 11</b>				
1.	Отсутствие теплоизоляции и металлопокрытия	м п	15	Ф300
2.	Отсутствие теплоизоляции и металлопокрытия	м п	15	Ф150
<b>В здании ЦТП</b>				
1.	Отсутствие теплоизоляции и металлопокрытия	м п	6	Ф600
2.	Отсутствие теплоизоляции и металлопокрытия	м п	6	Ф300
3.	Отсутствие теплоизоляции и металлопокрытия	м п	25	Ф250
<b>Возле розлива водки</b>				
1.	Отсутствие теплоизоляции и металлопокрытия	м п	5	Ф500
2.	Отсутствие металлопокрытия	м п	10	Ф300
3.	Отсутствие теплоизоляции и металлопокрытия	м п	2	Ф300
<b>От пластиката до ГК № 2</b>				
1.	Отсутствие металлопокрытия	м п	100	Ф500
<b>Возле БОВ - 3</b>				
1.	Отсутствие теплоизоляции и металлопокрытия	м п	5	Ф250
<b>Возле пожарного депо</b>				
1.	Отсутствие металлопокрытия	м п	400	Ф250
2.	Отсутствие теплоизоляции и металлопокрытия	м п	6	Ф100
3.	Отсутствие теплоизоляции и металлопокрытия	м п	15	Ф50
<b>Вдоль транспортного участка</b>				
1.	Отсутствие металлопокрытия	м п	350	Ф100

Составил: Начальник УТиВ



Жерело Ю.М.